



Inspection Report

鉴定日 2024/03/06

轮式装载机

基本信息	
厂家	KUBOTA
型号	R430E
年式	2018
工作时间	38
序列号	JKUR4305H00H10448

作业机	
升降机(左)	无漏油
升降机(右)	无漏油
铲头油缸(左)	无漏油
颤抖油缸(右)	无漏油

脚周边	
前加速	无漏油
后加速	无漏油

引擎	
型号	
序列号	7JT4504
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器(冷却水)	正常

相关文件	
车检证	无

关于外观的特殊事项



关于作业机的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项
・CAB(キャビン)エアコン付き



关于脚周边的特殊事项



关于引擎的特殊事项



Admin. No. 3000055782

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性, 对此内容我们不会做出任何的保证