



Inspection Report

鑑定日： 2026/07/24

ホイールローダー

基本情報

メーカー	HITACHI
型式	ZW40-5B
年式	0
稼働時間 (h)	553
シリアル番号	H81-12785

外観に関する特記事項



作業機

リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

作業機に関する特記事項



足まわり

フロントアクセル	油漏れなし
リアアクセル	油漏れなし

運転席に関する特記事項

エンジン

エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常



足まわりに関する特記事項

関係書類

自動車検査証	なし
--------	----



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000088596

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。