



# Inspection Report

鉴定日 2026/07/24

## 轮式装载机

### 基本信息

|      |           |
|------|-----------|
| 厂家   | HITACHI   |
| 型号   | ZW40-5B   |
| 年式   | 0         |
| 工作时间 | 553       |
| 序列号  | H81-12785 |

### 关于外观的特殊事项



### 作业机

|         |     |
|---------|-----|
| 升降机(左)  | 无漏油 |
| 升降机(右)  | 无漏油 |
| 铲头油缸(左) | 无漏油 |
| 颤抖油缸(右) | 无漏油 |

### 关于作业机的特殊事项



### 脚周边

|     |     |
|-----|-----|
| 前加速 | 无漏油 |
| 后加速 | 无漏油 |

### 关于驾驶座的特殊事项

### 引擎

|          |     |
|----------|-----|
| 型号       |     |
| 序列号      |     |
| 发动机漏油    | 无漏油 |
| 机油标尺     | 正常  |
| 排气颜色     | 正常  |
| 串气       | 无   |
| 发动机声音    | 正常  |
| 水泵       | 无漏水 |
| 散热器(冷却水) | 正常  |

### 关于脚周边的特殊事项



### 相关文件

|     |   |
|-----|---|
| 车检证 | 无 |
|-----|---|

### 关于引擎的特殊事项



Admin. No. 3000088596

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性, 对此内容我们不会做出任何的保证