

# ZX330LC-3 油圧ショベル

## 基本出展機情報

点検日		機種	ZX330LC-3	号機	54811
製造年月		アワーメータ	13893 HR	アワーメータ状態	HR正常
アワーメータ (推定)		ENG_NO		稼動種別	スクラップ
事故歴		キャブ種類	キャブ	キャブ形状	リフト
フロント形状	標準	スーパーロング長 (m)		履帯形状	フラット
シュー幅	600	バケット・アタッチメント	なし	打刻	未確認
その他	EPA対応, エアコン				

## 作動

エンジン	正常	排気色	正常	旋回	正常
旋回輪	ガタ中	走行	正常	フロント廻り	正常
ポンプ装置	正常				

## 足廻り

リンク固着	無	リンク伸び(右)	2/3未満	リンク伸び(左)	2/3未満
踏み面摩耗 (垂れ)(右)	中	踏み面摩耗 (垂れ)(左)	中	リンク・ブッシュ摩耗(右)	摩耗中
リンク・ブッシュ摩耗(左)	摩耗中	シュー/ ゴムシュー摩耗	中	シュー曲り・割れ・欠損	10枚以上
ゴムパッド摩耗		ゴムパッド めくれ・欠損		ゴムパッド不良	
ゴムシュー割れ (右)		ゴムシュー割れ (左)		ゴムシューコア欠損	
上ローラ摩耗	中	下ローラ摩耗	中	ローラ油もれ	1~4個
ローラ損傷・欠品	1~4個	フロントアイドル摩耗 (右)	中	フロントアイドル摩耗 (左)	中
スプロケット摩耗 (右)	中	スプロケット摩耗 (左)	中	走行装置油もれ	無
走行配管油もれ	無				

## フロントガタ ・ 摩耗

ブーム	正常	アーム	変形あり	ブームフートピン	ガタ中
ブーム / アームジョイントピン	ガタ中	アーム先端ピン		その他ピン	
バケット		ブレード			

## 本体水もれ ・ 油もれ

フロント配管	無	ブームシリンダ (右)	無	ブームシリンダ (左)	にじみ
アームシリンダ (右)	にじみ	アームシリンダ (左)		バケットシリンダ (右)	にじみ
バケットシリンダ (左)		オフセット シリンダ		ブレードシリンダ	
エンジンオイル	にじみ	オイルクーラ	無	ラジエター	無
冷却配管	無	燃料系統	にじみ	C / V	にじみ
低圧配管	にじみ	高圧配管	にじみ	パイロット配管	もれ
パイロットV	もれ	センタジョイント	にじみ	旋回装置	無
ポンプ装置	もれ				

## 外装

エンジンカバー	変形あり	サイドカバー	変形あり, 割れ, サビあり	アンダーカバー	変形あり
カウンター ウェイト	すり傷	メインフレーム	良	Dフレーム	変形あり
トラックフレーム	変形あり	キャブ	変形あり	ドアの閉まり具合	良

## 内装

キャブ内装	破れ	シート	破れ	コンソール	変色
エアコン	作動不良	フロンガス点検	良		

## 全体評価

外観評価	悪い	錆・腐食	中	全体評価	使用可能
メモ・備考・特記	BKなし 干渉防止すぐに作動する				