



Inspection Report

鑑定日：2018/10/17

キャリアダンプ

基本情報

メーカー	YANMAR
型式	C12R-B
年式	2011
稼働時間 (h)	698
シリアル番号	26373C

外観に関する特記事項

エンジン

エンジンモデル	2TE67L-FW3
エンジンシリアルナンバー	10539
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし
バッテリーの状況	バッテリーあがり

運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

エンジンに関する特記事項

その他特記事項

左右スプロケット油しみ

管理番号 2018100127

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。