



# Inspection Report

鑑定日：2023/02/10

## ローラー

基本情報	
メーカー	HITACHI
型式	CP220-3
年式	2011
稼働時間 (h)	1405
シリアル番号	HCMUC00C00030267

エンジン	
エンジンモデル	4JJ1
エンジンシリアルナンバー	123990
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

外観に関する特記事項



足まわりに関する特記事項
・前後サイドタイヤのひび割れ(写真参照)



運転席に関する特記事項
・走行距離 3826km



エンジンに関する特記事項
・カバー付近からの滲み



管理番号

3000045516

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。