



# Inspection Report

鉴定日 2018/06/15


## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	ViO30-5		
年式	2006		
工作时间	5419	汽车仪表盘	动
序列号	50610B		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多栏杆	
- 推土版	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		470		

关于外观的特殊事项
- The body is partly painted
- The canopy has some scratches




脚周边			
插座类型	橡胶		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	300	300	
惰轮	异常	正常	
链轮	正常	异常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	异常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
- The tip of the arm has some dents
- The bucket has plays




关于脚周边的特殊事项
- The sprockets are severely worn
- The rubber shoes have deteriorated over time, are worn, and partly cracked



引擎	
型号	
序列号	35522
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多栏杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
The seat is partly torn



关于引擎的特殊事项



管理号码 2018060974