



Inspection Report

鑑定日：2018/06/15


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	YANMAR		
型式	ViO30-5		
年式	2006		
稼働時間 (h)	5419	メーター	動
シリアル番号	50610B		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	470			

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> 部分塗装 キャノビ擦り傷




足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	異常	異常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	異常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> アーム先端へこみ バケットまわりガタ大




足まわりに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> 左右スプロケット摩耗大 ゴムシュー経年劣化、摩耗と亀裂あり



エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	35522
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
シート破損あり



エンジンに関する特記事項
-



管理番号 2018060974