



# Inspection Report

鉴定日 2019/02/18

## 推土机

### 基本信息

厂家	KOMATSU
型号	D20P-7
年式	1996
工作时间	3189
序列号	79031

### 作业机

推土铲油缸	无漏油	
	左	右
升降机	无漏油	无漏油
推土版	无漏油	无漏油
行走马达	无漏油	无漏油

### 脚周边

	左	右
履带宽度	500	500
惰轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常
链轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
衬套	正常	正常


### 引擎

型号	4094E-1A01
序列号	00711
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器	正常

### 关于外观的特殊事项



### 关于作业机的特殊事项



### 关于驾驶座的特殊事项



### 关于脚周边的特殊事项



### 关于引擎的特殊事项



Admin. No. 2019020355

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性, 对此内容我们不会做出任何的保证