



Inspection Report

鑑定期日：2019/02/18

ブルドーザー

基本情報

メーカー	KOMATSU
型式	D20P-7
年式	1996
稼働時間 (h)	3189
シリアル番号	79031

作業機

排土板チルトシリンダー	油漏れなし	
	左	右
リフトアームシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
排土板アングルシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
走行モーター	油漏れなし	油漏れなし

足まわり

	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
シュールリンク	正常	正常
スプロケット	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常

エンジン

エンジンモデル	4094E-1A01
エンジンシリアルナンバー	00711
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色 (正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター	正常

外観に関する特記事項



作業機に関する特記事項




運転席に関する特記事項



足まわりに関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号

2019020355

※本鑑定期書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。