



Inspection Report

鑑定日：2017/08/14


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U-15-3S		
年式	2006		
稼働時間 (h)	2119	メーター	動
シリアル番号	43421		

オプション	
CNP(キャノピー)	
マルチレバー	
排土板	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	400			

外観に関する特記事項
リペイント




足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	230	230
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
スイングシリンダー油漏れあり




足まわりに関する特記事項
可変脚




エンジン	
エンジンモデル	D782-K2A
エンジンシリアルナンバー	-
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油にじみ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
シート破れあり



エンジンに関する特記事項
マフラー穴、異音あり



管理番号 2017080087