



Inspection Report


鑑定日：2018/06/11

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	YANMAR		
型式	B6-6A		
年式	2008		
稼働時間 (h)	4063	メーター	動
シリアル番号	62074B		


オプション	
CAB(キャビン)	
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	
EPA	

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)		700		


外観に関する特記事項



足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	状態確認不可	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	380	380
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項


足まわりに関する特記事項
狭所のため走行動作未確認


エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油にじみ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
シートに破れあり


エンジンに関する特記事項


管理番号 2018061075