



Inspection Report

鉴定日 2018/06/11

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	B6-6A		
年式	2008		
工作时间	4063	汽车仪表盘	动
序列号	62074B		

附属部件	
- CAB(机舱)	
- 多栏杆	
- 推土版	
- 手臂起重机	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		700		

关于外观的特殊事项

脚周边		
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无法确认状态	
	左	右
履带宽度	380	380
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项

关于脚周边的特殊事项
Traveling motion is unchecked because there was not an enough space for inspection

引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多栏杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
The seat is partly torn

关于引擎的特殊事项

管理号码 2018061075