



# Inspection Report

鑑定日： 2024/08/08

## ホイールローダー

### 基本情報

メーカー	YANMAR
型式	V3-5B
年式	2006
稼働時間 (h)	2661
シリアル番号	L3DA-53801

### 外観に関する特記事項

- ・リペイント
- ・キャビンサビ、腐食あり
- ・キャビン左右乗り込み口サビ腐食あり



### 作業機

リフトアームシリンダー(左)	油漏れなし
リフトアームシリンダー(右)	油漏れなし
バケットシリンダー(左)	油漏れなし
バケットシリンダー(右)	油漏れなし

### 作業機に関する特記事項



### 足まわり

フロントアクセル	油にじみ
リアアクセル	油にじみ

### 運転席に関する特記事項

- ・CAB ヒーター付き



### エンジン

エンジンモデル	3TNV84-XKAH
エンジンシリアルナンバー	30859
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター(冷却水)	正常

### 足まわりに関する特記事項

- ・タイヤサイズ: 12.5 / 70-16 6 P.R.



### 関係書類

自動車検査証	なし
--------	----

### エンジンに関する特記事項

- ・EPA



管理番号 3000062480

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。