



Inspection Report

鑑定日：2018/06/15


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	YANMAR		
型式	ViO20-3		
年式	2007		
稼働時間 (h)	4004	メーター	動
シリアル番号	34183B		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		油にじみ	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	420			

外観に関する特記事項
部分塗装




足まわり		
シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	250	250
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	異常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項
バケットまわりガタ大




足まわりに関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> 左下部ローラー 1ヶ所オイル漏れ 左側スプロケット摩耗(中) 右シューたるみ大




エンジン	
エンジンモデル	3TNV76-P
エンジンシリアルナンバー	39858
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項
シート破れあり



エンジンに関する特記事項
-



管理番号 2018060935