Inspection Report

鉴定日 2026/10/30

挖掘机(包含微挖)

基本信息

厂家	KOBELCO		
型号	SK30SR-6		
年式	2020		
工作时间	1348	汽车仪表盘	动
序列号	PW15055601		

附属部件

- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	- 管道

作业机

		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		700		

关于外观的特殊事项

・標準バケット無し



关于作业机的特殊事项



脚周边

	左	右
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
履带宽度	300	300
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于脚周边的特殊事项



引擎

型号	3TNV82A-BPYBD
序列号	K3587
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000090853

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性,对此内容我们不会做出任何的保证