



Inspection Report

鑑定日： 2025/09/12

トラック

基本情報	
メーカー	HINO
型式	BDG-XZU344M-TKMRD3
年式	2009
走行距離 (km)	51,951
シリアル番号	XZU344-1003125

外観に関する特記事項

- 高所作業機部分
- MODEL SK22-A
- S/N 728145
- 一部リペイントあり
- 上物、アウトリガー部に錆、腐食あり

エンジン	
エンジンモデル	N04C-TK
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
噴射ポンプ	燃料漏れなし

運転席・操作パネルまわりに関する特記事項

- 作業機アワーメーター 4827hr
- 取扱説明書、メンテナンスノートあり

エンジンに関する特記事項

- エンジン下回り油滲みあり

当社管理番号 3000077184

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。