



Inspection Report

鉴定日 2025/09/12

卡车

基本信息

厂家	HINO
型号	BDG-XZU344M-TKMRD3
年式	2009
行驶距离(km)	51951
序列号	XZU344-1003125

关于外观的特殊事项

- ・高所作業機部分
- ・MODEL SK22-A
- ・S/N 728145
- ・一部リペイントあり
- ・上物、アウトリガー一部に錆、腐食あり

引擎

型号	N04C-TK
序列号	
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

- ・作業機アワーメーター 4827hr
- ・取扱説明書、メンテナンスノートあり

关于引擎的特殊事项

- ・エンジン下回り油しみあり

Admin. No. 3000077184

*This report is only for your reference. We are not responsible for the actual condition of checked item.