



Inspection Report

鑑定日：2018/12/05


油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U-30-5		
年式			
稼働時間 (h)	1012	メーター	動
シリアル番号	78619		

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
排土板	ブレーカー配管

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)		425		

外観に関する特記事項
<ul style="list-style-type: none"> ・左サイドカバー擦り傷 ・カウンターウエイト擦り傷



足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	異常	異常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項



足まわりに関する特記事項




エンジン	
エンジンモデル	
エンジンシリアルナンバー	7ER1786
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	-

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 2018110327