



# Inspection Report

鑑定日： 2016/05/12

## ミニ油圧ショベル

### 基本情報

メーカー	Kubota
型式	RX303S
年式	
稼働時間 (h)	3708
シリアル番号	61034

### 外観に関する特記事項

本体下部に油しみあり



### 作業機

ブームシリンダー	油漏れなし
アームシリンダー	油漏れなし
バケットシリンダー	油漏れなし
バケット幅 (mm)	430
作業機ガタ	ガタなし

### 作業機に関する特記事項

多少、横ガタあり



### 運転席

倍速ペダルの有無	
----------	--

### 運転席に関する特記事項

なし



### 足まわり

スィベルジョイント		
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	300	300
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	異常	正常
シューリンク	正常	正常

### 足まわりに関する特記事項

下部ローラーしみ  
走行モーター、内部オイル漏れ



### エンジン

エンジンモデル	D1503
エンジンシリアルナンバー	600437
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター (冷却水)	正常
排気ガス色	無色 (正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし

### エンジンに関する特記事項

特になし

