



Inspection Report

鑑定日：2020/06/18

ローラー

基本情報

メーカー	BOMAG
型式	BW211D-4
年式	2007
稼働時間 (h)	
シリアル番号	101582401050

エンジン

エンジンモデル	BF 4M 2012 C
エンジンシリアルナンバー	01094500
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色 (正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター (冷却水)	錆・油膜あり


外観に関する特記事項

- ・ 振動強・弱共にOK
- ・ CAB右側下部に腐食あり
- ・ エンジンフードカバー後部に割れあり



足まわりに関する特記事項

- ・ ローラー免振ゴム劣化
- ・ 中折シリンダーに油にじみあり
- ・ 前輪左走行モーター下部に油にじみあり
- ・ 後輪タイヤサイズ：20.5-25 12PLY



運転席に関する特記事項

メーター交換歴あり：現メーター表示398HR



エンジンに関する特記事項

ポンプに油にじみあり



管理番号

3000010194

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。