



# Inspection Report

鉴定日 2020/06/18

## 压路机

### 基本信息

厂家	BOMAG
型号	BW211D-4
年式	2007
工作时间	
序列号	101582401050

### 引擎

型号	BF 4M 2012 C
序列号	01094500
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器（冷却水）	生锈/油

### 关于外观的特殊事项

- ・ 振動強・弱共にOK
- ・ CAB右側下部に腐食あり
- ・ エンジンフードカバー後部に割れあり



### 关于脚周边的特殊事项

- ・ ローラー免振ゴム劣化
- ・ 中折シリンダーに油にじみあり
- ・ 前輪左走行モーター下部に油にじみあり
- ・ 後輪タイヤサイズ：20.5-25 12PLY



### 关于驾驶座的特殊事项

メーター交換歴あり：現メーター表示398HR



### 关于引擎的特殊事项

ポンプに油にじみあり



Admin. No. 3000010194

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性，对此内容我们不会做出任何的保证