



Inspection Report

鉴定日 2019/02/22

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	RX-201		
年式	1993		
工作时间	2598	汽车仪表盘	不动
序列号	10355		

附属部件	
- CNP(冠层)	
- 推土版	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	有刮伤	无法确认状态
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	无法确认
铲斗		漏油	有	无法确认
铲斗宽度(mm)		400		

关于外观的特殊事项

脚周边		
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	250	250
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
作業機動作未確認

关于脚周边的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・走行動作未確認 ・ゴムシュー経年劣化、摩耗あり ・シューたるみあり

引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	渗油
机油标尺	无法确认状态
散热器(冷却水)	无法确认状态
排气颜色	无法确认状态
串气	无法确认状态
发动机声音	无法确认状态
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	-

关于驾驶座的特殊事项
シート破れあり

关于引擎的特殊事项
エンジン始動未確認

管理号码 2019020505