



Inspection Report

鉴定日 2024/08/08

轮式装载机

基本信息

厂家	YANMAR
型号	V3-5B
年式	2006
工作时间	2937
序列号	L3DA-53785

作业机

升降机(左)	无漏油
升降机(右)	无漏油
铲头油缸(左)	无漏油
颤抖油缸(右)	无漏油

脚周边

前加速	无漏油
后加速	无漏油

引擎

型号	3TNV84-XKAH
序列号	30722
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器(冷却水)	正常

相关文件

车检证	无
-----	---

关于外观的特殊事项

・バケット・カウンターウエイトリペイント



关于作业机的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项

・CAB ヒーター付き
・キャビン右側乗り込み口ステップ腐食あり



关于脚周边的特殊事项

・タイヤサイズ: 12.5 / 70-16 6 P.R.



关于引擎的特殊事项

・EPA



Admin. No. 3000062470

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性, 对此内容我们不会做出任何的保证