



Inspection Report

鉴定日 2018/06/13

挖掘机(包含微挖)

基本信息

厂家	YANMAR		
型号	ViO30-3		
年式	2005		
工作时间	3594	汽车仪表盘	动
序列号	31380B		

附属部件

- 多杠杆	- 变速器
- 推土版	- 管道
- EPA	

作业机

		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	大
	(右)	无适当	无适当	
铲臂	无	无	大	
铲斗	渗油	无	大	
铲斗宽度(mm)	470			

脚周边

插座类型	橡胶	
	摇摆圈	无漏油
	左	右
履带宽度	300	300
情轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

引擎

型号	3TNV82A-XBV
序列号	21794
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项

The rubber shoes have deteriorated over time, are worn, and partly cracked



关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 2018060989

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性, 对此内容我们不会做出任何的保证