



Inspection Report

鑑定日：2022/09/17

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC138US-8		
年式	2008		
稼働時間 (h)	7233	メーター	動
シリアル番号	KMTPC189H01022922		


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	大
バケット幅 (mm)	855			

足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常


エンジン	
エンジンモデル	SAA4D95LE-5-A
エンジンシリアルナンバー	503757
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
	共用配管
アームクレーン	
EPA	

外観に関する特記事項
・カバー凹み、傷 ・クレーン用パトライト破損



作業機に関する特記事項
・旋回時振動、異音有り



足まわりに関する特記事項



運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000042428