



Inspection Report

鉴定日 2022/09/17


挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KOMATSU		
型号	PC138US-8		
年式	2008		
工作时间	7233	汽车仪表盘	动
序列号	KMTPC189H01022922		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 空调
	- 管道
- 手臂起重机	
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		855		

关于外观的特殊事项
・カバー凹み、傷 ・クレーン用パトライト破損



脚周边			
	插座类型	铁	
		无漏油	
	摇摆圈	左	右
		履带宽度	500
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
・旋回時振動、異音有り




引擎	
型号	SAA4D95LE-5-A
序列号	503757
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000042428