Inspection Report

鉴定日 2026/11/12

挖掘机(包含微挖)

基本信息

厂家	YANMAR		
型号	J09		
年式			
工作时间	1776	汽车仪表盘	动
序列号	01032		

附属部件

- 推土版	- 变速器

作业机

		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	大
铲斗宽度(mm)		330		

关于外观的特殊事项

・リペイント
・錆、傷あり



脚周边

	左	右
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
履带宽度	180	180
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项

・ブレード力弱い



关于脚周边的特殊事项

・可変脚右反応無し



引擎

型号	
序列号	
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	-

关于驾驶座的特殊事项



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000091795

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可信性, 对此内容我们不会做出任何的保证