



# Inspection Report

鑑定日：2020/07/04

## ブルドーザー

### 基本情報

メーカー	KOMATSU
型式	D31PX-22
年式	2013
稼働時間 (h)	5818
シリアル番号	KMT0D111K01060192

### 作業機

排土板チルトシリンダー	油漏れなし	
	左	右
リフトアームシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
排土板アングルシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
走行モーター	油漏れなし	油漏れなし

### 足まわり

	左	右
キャタピラー幅 (mm)	600	600
アイドラー	正常	正常
シュリンク	正常	正常
スプロケット	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常

### エンジン

エンジンモデル	SAA4D95LE
エンジンシリアルナンバー	505015
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色 (正常)
ブローバイ	あり
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター	正常

### 外観に関する特記事項

一部にサビ、傷あり



### 作業機に関する特記事項

排土板に凹み箇所あり



### 運転席に関する特記事項

- ・ROPS (転倒時保護構造)
- ・エアコン



### 足まわりに関する特記事項



### エンジンに関する特記事項

EPA



管理番号

3000011665

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。