



Inspection Report

鉴定日 2020/07/04

推土机

基本信息

厂家	KOMATSU	
型号	D31PX-22	
年式	2013	
工作时间	5818	
序列号	KMT0D111K01060192	

作业机

推土铲油缸	无漏油	
	左	右
升降机	无漏油	无漏油
推土版	无漏油	无漏油
行走马达	无漏油	无漏油

脚周边

	左	右
履带宽度	600	600
惰轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常
链轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
衬套	正常	正常

引擎

型号	SAA4D95LE
序列号	505015
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	有
发动机声音	正常
水泵	无漏水
散热器	正常

关于外观的特殊事项

一部にサビ、傷あり



关于作业机的特殊事项

排土板に凹み箇所あり



关于驾驶座的特殊事项

- ・ ROPS (転倒時保護構造)
- ・ エアコン



关于脚周边的特殊事项



关于引擎的特殊事项

EPA



Admin. No. 3000011665

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性，对此内容我们不会做出任何的保证