



Inspection Report

鉴定日 2020/09/07

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	SUMITOMO		
型号	SH120-3		
年式	2007		
工作时间	8029	汽车仪表盘	动
序列号	120A3-6873		


附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
	- 空调

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无	无	
铲臂		无	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		890		

关于外观的特殊事项


脚周边			
插座类型	履带种类		
摇摆圈	无漏油		
	左	右	
履带宽度	500	500	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项


关于脚周边的特殊事项
・左右ゴムパッド摩耗、欠品多数あり


引擎	
型号	BB-4BG1T
序列号	946706
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多连杆	-

关于驾驶座的特殊事项


关于引擎的特殊事项


管理号码 3000014971