



Inspection Report

鑑定日：2018/03/14


油圧ショベル(ミニ含む)

| 基本情報 | | | |
|----------|--------|------|---|
| メーカー | KUBOTA | | |
| 型式 | RX-406 | | |
| 年式 | 2009 | | |
| 稼働時間 (h) | 3738 | メーター | 動 |
| シリアル番号 | 10008 | | |

| オプション | |
|------------|------------|
| CNP(キャノピー) | 走行スピード切り替え |
| マルチレバー | |
| 排土板 | |
| アームクレーン | |


| 作業機 | | | | |
|------------|-----|-------|------|----|
| | | シリンダー | | ガタ |
| | | 油漏れ | 傷・サビ | |
| ブーム | (左) | なし | なし | なし |
| | (右) | 該当なし | 該当なし | |
| アーム | | なし | なし | 小 |
| バケット | | なし | なし | 小 |
| バケット幅 (mm) | 540 | | | |

| 外観に関する特記事項 |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 部分塗装 右サイドカバー変形小あり |




| 足まわり | | |
|--------------|---------|-----|
| シュータイプ | 鉄+ゴムパッド | |
| スイングサークル | 油漏れなし | |
| | 左 | 右 |
| キャタピラー幅 (mm) | 300 | 300 |
| アイドラー | 正常 | 正常 |
| スプロケット | 正常 | 正常 |
| ピンブッシュ | 正常 | 正常 |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 |
| 下部ローラー | 正常 | 正常 |
| シューリンク | 正常 | 正常 |

| 作業機に関する特記事項 |
|-------------|
| オフセットガタ小 |



| 足まわりに関する特記事項 |
|--------------|
| 左下部ローラー油にじみ |




| エンジン | |
|--------------|--------|
| エンジンモデル | |
| エンジンシリアルナンバー | |
| エンジン油漏れ | 油漏れなし |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| ラジエーター(冷却水) | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色(正常) |
| ブローパイ | なし |
| エンジン音 | 正常 |
| 油圧ポンプ | 油漏れなし |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | 油漏れなし |
| 旋回モーター | 状態確認不可 |
| マルチレバー切り替え部 | 油漏れなし |

| 運転席に関する特記事項 |
|-------------|
| |



| エンジンに関する特記事項 |
|--------------|
| |



Lot No ARA013-0034 管理番号 2018030690