



Inspection Report

鉴定日 2023/07/21

挖掘机(包含微挖)


基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	ViO30-5B		
年式	2012		
工作时间	3920	汽车仪表盘	动
序列号	56053		

附属部件	
- CAB(机舱)	- 变速器
- 多杠杆	- 断路器管道
- 推土版	
- EPA	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		500		

关于外观的特殊事项


脚周边		
插座类型	橡胶	
	摇摆圈	
	左	右
	履带宽度	300
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
・アーム内側先端凹み


引擎	
型号	3TNV82A-NBV2
序列号	98068
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项


关于驾驶座的特殊事项
・ヒーター付き


关于引擎的特殊事项


管理号码 3000049997