



# Inspection Report

鑑定日： 2016/09/13

## ミニ油圧ショベル

### 基本情報

メーカー	KUBOTA
型式	U-50-3
年式	2004
稼働時間 (h)	574(実メーターではない)
シリアル番号	103**

### 外観に関する特記事項

リペイント



### 作業機

ブームシリンダー	油漏れなし
アームシリンダー	油漏れなし
バケットシリンダー	油漏れ
バケット幅 (mm)	550
作業機ガタ	ガタあり

### 作業機に関する特記事項

バケットガタあり



### 運転席

倍速ペダルの有無	あり
----------	----

### 運転席に関する特記事項



### 足まわり

スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

### 足まわりに関する特記事項



### エンジン

エンジンモデル	V2203KA
エンジンシリアルナンバー	4E1649
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター (冷却水)	正常
排気ガス色	無色 (正常)
ブローバイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし

### エンジンに関する特記事項

201609027



当社管理番号

2016090012