



Inspection Report

鑑定日：2024/07/18

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KUBOTA		
型式	U40-6		
年式	2014		
稼働時間 (h)	3847	メーター	動
シリアル番号	13126		


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		油にじみ	なし	大
バケット		なし	あり	大
バケット幅 (mm)	520			

足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	400	400
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常


エンジン	
エンジンモデル	V2607
エンジンシリアルナンバー	8EJ1661
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	あり
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	


外観に関する特記事項
・カバー錆、傷、へこみあり




作業機に関する特記事項
・排土板へこみ、曲がりあり ・排土板シリンダーにじみ




足まわりに関する特記事項
・ゴムパッド切れあり ・左右減速機カバー油にじみあり



運転席に関する特記事項
・運転席シート破れ ・アームクレーン不具合



エンジンに関する特記事項
・ブローパイ小あり



管理番号 3000061121