



Inspection Report

鉴定日 2024/07/18

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	KUBOTA		
型号	U40-6		
年式	2014		
工作时间	3847	汽车仪表盘	动
序列号	13126		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	
- 手臂起重机	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		渗油	无	大
铲斗		无	有	大
铲斗宽度(mm)		520		

关于外观的特殊事项
・カバー錆、傷、へこみあり



脚周边		
	履带种类	
	左	右
插座类型	履带种类	
摇摆圈	无漏油	
履带宽度	400	400
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
・排土板へこみ、曲がりあり ・排土板シリンダーにじみ



关于脚周边的特殊事项
・ゴムパッド切れあり ・左右減速機カバー油にじみあり



引擎	
型号	V2607
序列号	8EJ1661
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	有
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项
・運転席シート破れ ・アームクレーン不具合



关于引擎的特殊事项
・ブローバイ小あり



管理号码 3000061121