



Inspection Report

鑑定日：2018/11/21

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報

メーカー	KOBELCO		
型式	SK60SR		
年式	2001		
稼働時間 (h)	5338	メーター	動
シリアル番号	YT01-03461		


オプション

CAB(キャビン)	
マルチレバー	
排土板	ブレーカー配管

作業機


		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		油にじみ	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	700			

外観に関する特記事項



作業機に関する特記事項

- ・作業機によるリフトアップができない
- ・排土板のエッジにめくれあり



足まわり

シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油にじみ	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	450	450
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

足まわりに関する特記事項

- ゴムパッド経年劣化、摩耗や欠品あり




エンジン

エンジンモデル	4JB1
エンジンシリアルナンバー	204955
エンジン油漏れ	油にじみ
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油にじみ
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	状態確認不可
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 2018110196