



Inspection Report

鉴定日 2018/11/21

挖掘机(包含微挖)


基本信息			
厂家	KOBELCO		
型号	SK60SR		
年式	2001		
工作时间	5338	汽车仪表盘	动
序列号	YT01-03461		


附属部件	
- CAB(机舱)	- 断路器管道
- 多杠杆	
- 推土版	

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	无
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		渗油	无	无
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		700		

关于外观的特殊事项


脚周边			
插座类型	履带种类		
摇摆圈	渗油		
	左	右	
履带宽度	450	450	
惰轮	正常	正常	
链轮	正常	正常	
衬套	正常	正常	
上部滚轮	正常	正常	
下部滚轮	正常	正常	
鞋帮	正常	正常	

关于作业机的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> ・作業機によるリフトアップができない ・排土板のエッジにめくれあり


关于脚周边的特殊事项
ゴムパッド経年劣化、摩耗や欠品あり


引擎	
型号	4JB1
序列号	204955
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	渗油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	无漏油

关于驾驶座的特殊事项


关于引擎的特殊事项


管理号码 2018110196