



Inspection Report

鉴定日 2026/06/15

#N/A

基本信息

厂家	SMAC
型号	NAC91
年式	2002
工作时间	7332
序列号	0022

引擎

型号	3LB1 PA-20
序列号	413246
发动机漏油	无漏油
机油标尺	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
散热器(冷却水)	正常
水泵	无漏水
喷射泵	不漏燃油

关于外观的特殊事项

- 最大作業床高: 9.1m
- 作業高さ: 12m
- 最大積載量: 約 200 kg
- 車両重量: 3,950kg

关于驾驶座, 和操作盘的特殊事项

关于引擎的特殊事项

其他特殊事项

#REF!

#REF!

Admin. No.

#REF!

#REF!