

基本情報			
メーカー	HITACHI		
型式	ZX120-3		
年式	2013		
稼働時間 (h)	8369	メーター	動
シリアル番号	HCM1R100C00092999		

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	共用配管

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	なし	小
	(右)	油にじみ	なし	
アーム		油にじみ	なし	小
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)		880		

外観に関する特記事項
・リペイント ・全体的に使用に伴う傷、錆あり



足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

作業機に関する特記事項



エンジン	
エンジンモデル	AJ-4JJ1XYSA-03
エンジンシリアルナンバー	161432
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

足まわりに関する特記事項



運転席に関する特記事項



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000087732