



Inspection Report

鑑定日：2019/02/19

油圧ショベル(ミニ含む)


基本情報			
メーカー	CAT		
型式	311CU		
年式	2005		
稼働時間 (h)	1342	メーター	動
シリアル番号	CLK03181		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	なし	なし	なし
	(右)	なし	なし	
アーム		なし	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	810			


足まわり		
シュータイプ	鉄	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

エンジン	
エンジンモデル	6LK39837
エンジンシリアルナンバー	G3420-64
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	冷却水不足
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	
マルチレバー	エアコン 共用配管
EPA	

外観に関する特記事項


作業機に関する特記事項


足まわりに関する特記事項


運転席に関する特記事項
シートに破れあり


エンジンに関する特記事項


管理番号 2019020329