



Inspection Report

鑑定日：2022/04/07

油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOBELCO		
型式	SK40SR-3		
年式	2008		
稼働時間 (h)	6017	メーター	動
シリアル番号	PH06-05385		


作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油漏れ	なし	なし
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		油にじみ	なし	なし
バケット		なし	なし	小
バケット幅 (mm)	530			

足まわり			
シュータイプ	鉄+ゴムパッド		
スイングサークル	油漏れなし		
	左	右	
キャタピラー幅 (mm)	400	400	
アイドラー	異常	異常	
スプロケット	正常	正常	
ピンブッシュ	正常	正常	
上部ローラー	正常	正常	
下部ローラー	正常	正常	
シューリンク	正常	正常	


エンジン	
エンジンモデル	4TNV88-XYV
エンジンシリアルナンバー	
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	
アームクレーン	
EPA	


外観に関する特記事項
・一部に錆、傷あり ・リアカバーに凹み




作業機に関する特記事項
・クレーンモード警告音(荷重計点灯せず)あり ・フロントスイングシリンダーに油しみ




足まわりに関する特記事項
・左右バット欠品箇所有り(約半分位あり)



運転席に関する特記事項
・エンジンキー折れ ・室内錆あり ・運転席シート破れ



エンジンに関する特記事項



管理番号 3000039927