



Inspection Report

鑑定日：2024/12/11

油圧ショベル(ミニ含む)

| 基本情報 | | | |
|----------|--------|------|---|
| メーカー | YANMAR | | |
| 型式 | SV05B | | |
| 年式 | 2015 | | |
| 稼働時間 (h) | 797 | メーター | 動 |
| シリアル番号 | 03846 | | |

| 作業機 | | | | |
|------------|-----|-------|------|----|
| | | シリンダー | | ガタ |
| | | 油漏れ | 傷・サビ | |
| ブーム | (左) | なし | なし | 小 |
| | (右) | 該当なし | 該当なし | |
| アーム | | なし | なし | 小 |
| バケット | | なし | なし | 小 |
| バケット幅 (mm) | 280 | | | |

| 足まわり | | |
|--------------|-------|-----|
| シュータイプ | ゴム | |
| スイングサークル | 油漏れなし | |
| | 左 | 右 |
| キャタピラー幅 (mm) | 150 | 150 |
| アイドラー | 正常 | 正常 |
| スプロケット | 正常 | 正常 |
| ピンブッシュ | 正常 | 正常 |
| 上部ローラー | 正常 | 正常 |
| 下部ローラー | 正常 | 正常 |
| シューリンク | 正常 | 正常 |


| エンジン | |
|--------------|--------|
| エンジンモデル | |
| エンジンシリアルナンバー | |
| エンジン油漏れ | 油にじみ |
| エンジンオイルゲージ | 正常 |
| ラジエーター(冷却水) | 正常 |
| 排気ガス色 | 無色(正常) |
| ブローパイ | なし |
| エンジン音 | 正常 |
| 油圧ポンプ | 油漏れなし |
| ウォーターポンプ | 水漏れなし |
| オイルクーラー | 油漏れなし |
| 旋回モーター | 状態確認不可 |
| マルチレバー切り替え部 | - |

| オプション | |
|-------|--|
| 排土板 | |

| 外観に関する特記事項 |
|------------|
| ・カバー錆、傷あり |



| 作業機に関する特記事項 |
|----------------------------------|
| ・バケット底板へこみあり ・スィベルジョイント油にじみあり |




| 足まわりに関する特記事項 |
|--------------|
|--------------|



| 運転席に関する特記事項 |
|-------------|
| ・シート破れあり |



| エンジンに関する特記事項 |
|--------------|
|--------------|



管理番号 3000067415