



Inspection Report

鉴定日 2024/12/11

挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	SV05B		
年式	2015		
工作时间	797	汽车仪表盘	动
序列号	03846		

作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	无	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	小
铲斗宽度(mm)		280		

脚周边		
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	150	150
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常


引擎	
型号	
序列号	
发动机漏油	渗油
机油标尺	正常
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无法确认状态
多杠杆	-

附属部件	
- 推土版	

关于外观的特殊事项
・カバー錆、傷あり



关于作业机的特殊事项
・バケット底板へこみあり ・スィベルジョイント油にじみあり



关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项
・シート破れあり



关于引擎的特殊事项



管理号码 3000067415