



Inspection Report

鑑定日：2019/05/19

ブルドーザー

基本情報

メーカー	KOMATSU
型式	D31PX-22
年式	2008
稼働時間 (h)	3676
シリアル番号	60105

外観に関する特記事項

600T, CNP, 6-way dozer



作業機

排土板チルトシリンダー	油漏れなし	
	左	右
リフトアームシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
排土板アングルシリンダー	油漏れなし	油漏れなし
走行モーター	油漏れなし	油漏れなし

作業機に関する特記事項



運転席に関する特記事項

屋根の内側に腐食あり



足まわり

	左	右
キャタピラー幅 (mm)	600	600
アイドラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常
スプロケット	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常

足まわりに関する特記事項



エンジン

エンジンモデル	SAA4D95LE-5-A
エンジンシリアルナンバー	504443
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
排気ガス色	無色 (正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
ウォーターポンプ	水漏れなし
ラジエーター	正常

エンジンに関する特記事項

EPA



管理番号

2019050597

※本鑑定書は機械の状態に関する情報の信頼性向上を目指すものであり、その内容について何ら保証するものではありません。