



Inspection Report

鉴定日 2019/05/19

推土机

基本信息

| | |
|------|----------|
| 厂家 | KOMATSU |
| 型号 | D31PX-22 |
| 年式 | 2008 |
| 工作时间 | 3676 |
| 序列号 | 60105 |

作业机

| | | |
|-------|-----|-----|
| 推土铲油缸 | 无漏油 | |
| | 左 | 右 |
| 升降机 | 无漏油 | 无漏油 |
| 推土版 | 无漏油 | 无漏油 |
| 行走马达 | 无漏油 | 无漏油 |

脚周边

| | 左 | 右 |
|------|-----|-----|
| 履带宽度 | 600 | 600 |
| 惰轮 | 正常 | 正常 |
| 鞋帮 | 正常 | 正常 |
| 链轮 | 正常 | 正常 |
| 下部滚轮 | 正常 | 正常 |
| 上部滚轮 | 正常 | 正常 |
| 衬套 | 正常 | 正常 |

引擎

| | |
|-------|---------------|
| 型号 | SAA4D95LE-5-A |
| 序列号 | 504443 |
| 发动机漏油 | 无漏油 |
| 机油标尺 | 正常 |
| 排气颜色 | 正常 |
| 串气 | 无 |
| 发动机声音 | 正常 |
| 水泵 | 无漏水 |
| 散热器 | 正常 |

关于外观的特殊事项

600T, CNP, 6-way dozer



关于作业机的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项

屋根の内側に腐食あり



关于脚周边的特殊事项



关于引擎的特殊事项

EPA



Admin. No. 2019050597

※此鉴定书是为了提高对机械状态的信息的可靠性. 对此内容我们不会做出任何的保证