



# Inspection Report

鑑定日：2018/06/26


## 油圧ショベル(ミニ含む)

| 基本情報     |                  |      |   |
|----------|------------------|------|---|
| メーカー     | HITACHI          |      |   |
| 型式       | ZX120-E          |      |   |
| 年式       | 2007             |      |   |
| 稼働時間 (h) | 4789             | メーター | 動 |
| シリアル番号   | HCM1S900L0073285 |      |   |

| オプション     |            |
|-----------|------------|
| CAB(キャビン) | 走行スピード切り替え |
| マルチレバー    | エアコン       |
|           | 共用配管       |
| EPA       |            |


| 作業機        |     |       |      |    |
|------------|-----|-------|------|----|
|            |     | シリンダー |      | ガタ |
|            |     | 油漏れ   | 傷・サビ |    |
| ブーム        | (左) | なし    | なし   | 大  |
|            | (右) | なし    | なし   |    |
| アーム        |     | なし    | なし   | 大  |
| バケット       |     | なし    | なし   | 大  |
| バケット幅 (mm) | 880 |       |      |    |

| 外観に関する特記事項 |
|------------|
| リペイント      |




| 足まわり         |         |     |
|--------------|---------|-----|
| シュータイプ       | 鉄+ゴムパッド |     |
| スイングサークル     | 油漏れなし   |     |
|              | 左       | 右   |
| キャタピラー幅 (mm) | 500     | 500 |
| アイドラー        | 正常      | 正常  |
| スプロケット       | 正常      | 正常  |
| ピンブッシュ       | 正常      | 正常  |
| 上部ローラー       | 正常      | 正常  |
| 下部ローラー       | 正常      | 異常  |
| シューリンク       | 正常      | 正常  |

| 作業機に関する特記事項 |
|-------------|
| アーム2面補強     |




| 足まわりに関する特記事項                     |
|----------------------------------|
| ・右下部ローラー2個油にじみあり<br>・左右ゴムパッド摩耗あり |




| エンジン         |             |
|--------------|-------------|
| エンジンモデル      | CC-4BG1 TCG |
| エンジンシリアルナンバー | 4BG1-938472 |
| エンジン油漏れ      | 油漏れなし       |
| エンジンオイルゲージ   | 正常          |
| ラジエーター(冷却水)  | 正常          |
| 排気ガス色        | 無色(正常)      |
| ブローバイ        | なし          |
| エンジン音        | 正常          |
| 油圧ポンプ        | 油漏れなし       |
| ウォーターポンプ     | 水漏れなし       |
| オイルクーラー      | 油漏れなし       |
| 旋回モーター       | 油にじみ        |
| マルチレバー切り替え部  | 油漏れなし       |

| 運転席に関する特記事項 |
|-------------|
|-------------|



| エンジンに関する特記事項    |
|-----------------|
| 燃料フィルターより燃料漏れあり |



管理番号 2018061639