



# Inspection Report

鑑定日：2022/11/11

## 油圧ショベル(ミニ含む)

基本情報			
メーカー	KOMATSU		
型式	PC128US-2E1		
年式	2006		
稼働時間 (h)	8580	メーター	動
シリアル番号	KMTPC039P01010793		

作業機				
		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油漏れ	なし	小
	(右)	油にじみ	なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	あり	大
バケット幅 (mm)	825			

足まわり		
シュータイプ	鉄+ゴムパッド	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	500	500
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常


エンジン	
エンジンモデル	SAA4D95LE-3
エンジンシリアルナンバー	112675
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	正常
排気ガス色	無色(正常)
ブローバイ	あり
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし


オプション	
CAB(キャビン)	走行スピード切り替え
マルチレバー	エアコン
排土板	共用配管
アームクレーン	
EPA	

外観に関する特記事項


作業機に関する特記事項


足まわりに関する特記事項


運転席に関する特記事項
・運転席シート破れ


エンジンに関する特記事項


管理番号 3000043662