



# Inspection Report

鑑定日：2019/07/16

## 油圧ショベル(ミニ含む)

### 基本情報

メーカー	YANMAR		
型式	ViO20-2		
年式	2002		
稼働時間 (h)	6276	メーター	動
シリアル番号	21804B		

### オプション


CNP(キャノピー)	走行スピード切り替え
マルチレバー	
排土板	共用配管
EPA	

### 作業機

		シリンダー		ガタ
		油漏れ	傷・サビ	
ブーム	(左)	油にじみ	なし	小
	(右)	該当なし	該当なし	
アーム		なし	なし	小
バケット		なし	なし	確認不可
バケット幅 (mm)	580			

### 外観に関する特記事項

リペイント




### 足まわり


シュータイプ	ゴム	
スイングサークル	油漏れなし	
	左	右
キャタピラー幅 (mm)	240	240
アイドラー	正常	正常
スプロケット	正常	正常
ピンブッシュ	正常	正常
上部ローラー	正常	正常
下部ローラー	正常	正常
シューリンク	正常	正常

### 作業機に関する特記事項

- ・標準バケット取付後搬出
- ・バケット右側曲がりあり
- ・アーム内側1面補強



### 足まわりに関する特記事項




### エンジン


エンジンモデル	3TNE74-ENBV
エンジンシリアルナンバー	N10727
エンジン油漏れ	油漏れなし
エンジンオイルゲージ	正常
ラジエーター(冷却水)	錆・油膜あり
排気ガス色	無色(正常)
ブローパイ	なし
エンジン音	正常
油圧ポンプ	油漏れなし
ウォーターポンプ	水漏れなし
オイルクーラー	油漏れなし
旋回モーター	油漏れなし
マルチレバー切り替え部	油漏れなし

### 運転席に関する特記事項

- ・CNP上部破れあり
- ・左操作レバーの下部破損



### エンジンに関する特記事項



管理番号 2019070578