



# Inspection Report

鉴定日 2019/07/16

## 挖掘机(包含微挖)

基本信息			
厂家	YANMAR		
型号	ViO20-2		
年式	2002		
工作时间	6276	汽车仪表盘	动
序列号	21804B		

附属部件	
- CNP(冠层)	- 变速器
- 多杠杆	
- 推土版	- 管道
- EPA	


作业机				
		汽缸		松/晃动
		漏油	刮伤/生锈	
动臂	(左)	渗油	无	小
	(右)	无适当	无适当	
铲臂		无	无	小
铲斗		无	无	无法确认
铲斗宽度(mm)		580		

关于外观的特殊事项
リペイント



脚周边		
插座类型	橡胶	
摇摆圈	无漏油	
	左	右
履带宽度	240	240
惰轮	正常	正常
链轮	正常	正常
衬套	正常	正常
上部滚轮	正常	正常
下部滚轮	正常	正常
鞋帮	正常	正常

关于作业机的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> <li>・標準バケット取付後搬出</li> <li>・バケット右側曲がりあり</li> <li>・アーム内側1面補強</li> </ul>




引擎	
型号	3TNE74-ENBV
序列号	N10727
发动机漏油	无漏油
机油标尺	生锈/油
散热器(冷却水)	正常
排气颜色	正常
串气	无
发动机声音	正常
液压泵	无漏油
水泵	无漏水
柴油散热器	无漏油
回转马达	无漏油
多杠杆	无漏油

关于脚周边的特殊事项



关于驾驶座的特殊事项
<ul style="list-style-type: none"> <li>・CNP上部破れあり</li> <li>・左操作レバーの下部破損</li> </ul>



关于引擎的特殊事项



管理号码 2019070578